



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUAYLLAMPI
Nombre de Localidad: CACRA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Dirección: SECTOR HUAYLLAMPI S/N
ID site: LI5608
CRQ: CRQ000000075660

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



27/05/2026
12°48'37.926"S 75°53'54.342"W
LI5608 HUAYLLAMPI




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE


DESPUES



27/05/2026
12°48'37.686"S 75°53'54.504"W
LI5608 HUAYLLAMPI



27/05/2026
12°48'38.268"S 75°53'53.911"W
LI5608 HUAYLLAMPI



27/05/2026
12°48'38.064"S 75°53'54.878"W
LI5608 HUAYLLAMPI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



27/05/2026
12°48'37.602"S 75°53'54.906"W
LI5608 HUAYLLAMPI



27/05/2026
12°48'38.016"S 75°53'54.311"W
LI5608 HUAYLLAMPI




27/05/2026
12°48'37.956"S 75°53'54.318"W
LI5608 HUAYLLAMPI

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



27/05/2026
12°48'25.813"S 75°53'45.801"W
LI5608 HUAYLLAMPI



27/05/2026
12°48'37.986"S 75°53'54.144"W
LI5608 HUAYLLAMPI



27/05/2026
12°48'25.813"S 75°53'45.801"W
LI5608 HUAYLLAMPI

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos