



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


**Nombre de la Estación:** HUAYLLAMPI  
**Nombre de Localidad:** CACRA  
**Fecha:** 27/05/2026 - 27/05/2026  
**Dirección:** SECTOR HUAYLLAMPI S/N  
**ID site:** LI5608  
**CRQ:** CRQ000000074660

### Sticker Año mantenimiento




27/05/2026  
12°48'37.926"S 75°53'54.342"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




### VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

#### ANTES



27/05/2026  
12°48'39.384"S 75°53'45.8"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DURANTE



27/05/2026  
12°48'25.813"S 75°53'45.801"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DESPUES



27/05/2026  
12°48'38.016"S 75°53'54.114"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

### LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

#### ANTES



27/05/2026  
12°48'37.938"S 75°53'54.144"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DURANTE



27/05/2026  
12°48'37.902"S 75°53'54.306"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DESPUES



27/05/2026  
12°48'37.842"S 75°53'54.102"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

### LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

#### ANTES



27/05/2026  
12°48'37.914"S 75°53'54.18"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DURANTE




27/05/2026  
12°48'37.896"S 75°53'54.258"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

#### DESPUES



27/05/2026  
12°48'37.89"S 75°53'54.132"W  
LI5608 HUAYLLAMPI

| REVISION DE TARJETAS DE CONTROL                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                                                                                                | DURANTE                                                                                                                                                | DESPUES                                                                                                                                                |
| <br>27/05/2026<br>12°48'37.968"S 75°53'54.186"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI | <br>27/05/2026<br>12°48'37.926"S 75°53'54.252"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI | <br>27/05/2026<br>12°48'37.866"S 75°53'54.3"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI  |
| REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| ANTES                                                                                                                                                | DURANTE                                                                                                                                                | DESPUES                                                                                                                                                |
| <br>27/05/2026<br>12°48'37.95"S 75°53'54.114"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI  | <br>27/05/2026<br>12°48'37.884"S 75°53'54.078"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI | <br>27/05/2026<br>12°48'37.938"S 75°53'54.15"W<br>LI5608 HUAYLLAMPI |

| CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA |        |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climatización                           | Estado |                                                                                                                              |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura                                                        |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control                                                                 |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico                                                          |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar seteo de control de temperatura                                                                                    |
| Alarmas                                 | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                   |
| Puesta a Tierra                         | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales                                |