




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SAN PEDRO DE CASTA_FITEL
Nombre de Localidad: SAN PEDRO DE CASTA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CASTA
ID site: LI5231
CRQ: CRQ000000074688

Sticker Año mantenimiento



26/05/26
11°45'38.808"S 76°35'48.086"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/05/26
11°45'38.839"S 76°35'48.264"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DURANTE



26/05/26
11°45'38.876"S 76°35'48.248"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DESPUES



26/05/26
11°45'38.879"S 76°35'48.267"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/05/26
11°45'38.839"S 76°35'48.243"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DURANTE



26/05/26
11°45'38.850"S 76°35'48.311"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DESPUES



26/05/26
11°45'38.828"S 76°35'48.304"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/05/26
11°45'38.899"S 76°35'48.165"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DURANTE



26/05/26
11°45'38.876"S 76°35'48.165"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA

DESPUES



26/05/26
11°45'38.811"S 76°35'48.357"W
LI5231 SAN PEDRO DE CASTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General