



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: HUAYLLAMPI
Nombre de Localidad: CACRA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Dirección: SECTOR HUAYLLAMPI S/N
ID site: LI5608
CRQ: CRQ00000074660


Sticker Año mantenimiento



27/05/2026
12°48'37.926"S 75°53'54.342"W
LI5608 HUAYLLAMPI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°48'37.92456"
Longitud
W 75°53'54.27024"
Distancia
2 yd

Fecha
27/5/2026 12:10
Altitud
1200 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



27/05/2026
12°48'37.896"S 75°53'54.318"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.902"S 75°53'54.192"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'37.98"S 75°53'54.39"W
LI5608 HUAYLLAMPI

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



27/05/2026
12°48'37.902"S 75°53'54.268"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.902"S 75°53'54.192"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'37.99"S 75°53'54.384"W
LI5608 HUAYLLAMPI

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



27/05/2026
12°48'37.98"S 75°53'54.384"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.986"S 75°53'54.384"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'37.912"S 75°53'53.664"W
LI5608 HUAYLLAMPI

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/2026 12°48'38.04"S 75°53'54.33"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'38.082"S 75°53'54.3"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'37.956"S 75°53'54.408"W LI5608 HUAYLLAMPI


PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/2026 12°48'38.016"S 75°53'54.33"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'38.01"S 75°53'54.384"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'38.148"S 75°53'54.132"W LI5608 HUAYLLAMPI

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/2026 12°48'37.925"S 75°53'54.227"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'38.04"S 75°53'54.27"W LI5608 HUAYLLAMPI	 27/05/2026 12°48'38.244"S 75°53'54.222"W LI5608 HUAYLLAMPI

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general