



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: BUJAMA BAJA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Dirección: CP BUJAMA BAJA
ID site: LI4769
CRQ: CRQ000000074662

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/05/2026 12°43'2.73"S 76°37'42.502"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.702"S 76°37'42.515"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.697"S 76°37'42.502"W LI4769 BUJAMA BAJA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/05/2026 12°43'2.652"S 76°37'42.479"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.679"S 76°37'42.529"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.676"S 76°37'42.518"W LI4769 BUJAMA BAJA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/05/2026 12°43'2.243"S 76°37'42.483"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.551"S 76°37'42.384"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.695"S 76°37'42.518"W LI4769 BUJAMA BAJA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/05/2026 12°43'2.856"S 76°37'42.484"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.76"S 76°37'42.384"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.748"S 76°37'42.441"W LI4769 BUJAMA BAJA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/05/2026 12°43'2.625"S 76°37'42.622"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.65"S 76°37'42.622"W LI4769 BUJAMA BAJA	 27/05/2026 12°43'2.564"S 76°37'42.647"W LI4769 BUJAMA BAJA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

