




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: CHANCAYLLO
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Dirección: EX FUNDO CHANCAYLLO LT 4
ID site: LI5337
CRQ: CRQ00000073786

Sticker Año mantenimiento



28/05/2026
11°29'29.352"S 77°18'16.194"W
LI5337 CHANCAYLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



28/05/2026
11°29'29.45"S 77°18'16.26"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.418"S 77°18'16.188"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.532"S 77°18'16.533"W
LI5337 CHANCAYLLO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



28/05/2026
11°29'29.546"S 77°18'16.184"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.412"S 77°18'16.206"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.613"S 77°18'16.452"W
LI5337 CHANCAYLLO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



28/05/2026
11°29'29.222"S 77°18'16.68"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.588"S 77°18'16.751"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.586"S 77°18'16.508"W
LI5337 CHANCAYLLO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 11°29'29.526"S 77°18'16.314"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.202"S 77°18'16.092"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.406"S 77°18'16.218"W 115337 CHANCAYLLO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 11°29'29.380"S 77°18'16.351"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.226"S 77°18'16.164"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.292"S 77°18'16.248"W 115337 CHANCAYLLO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 11°29'29.208"S 77°18'16.116"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.125"S 77°18'16.002"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.382"S 77°18'16.212"W 115337 CHANCAYLLO

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 11°29'29.598"S 77°18'16.308"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.202"S 77°18'16.14"W 115337 CHANCAYLLO	 28/05/2026 11°29'29.268"S 77°18'16.188"W 115337 CHANCAYLLO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general