



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: BUJAMA_BAJA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: CP BUJAMA BAJA
ID site: LI4769
CRQ: CRQ000000074662

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

