




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: HONGOS
Nombre de Localidad: HONGOS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: HONGOS YAUYS LIMA
ID site: LI1542
CRQ: CRQ000000074665

Sticker Año mantenimiento




29/05/2026
12°48'39.93"S 75°45'54.924"W
LI1542 HONGOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



29/05/2026
12°48'39.534"S 75°45'54.768"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'38.832"S 75°45'54.548"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'38.852"S 75°45'55.02"W
LI1542 HONGOS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



29/05/2026
12°48'39.84"S 75°45'54.864"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.84"S 75°45'54.882"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.72"S 75°45'54.894"W
LI1542 HONGOS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




29/05/2026
12°48'39.696"S 75°45'54.672"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.738"S 75°45'54.93"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.762"S 75°45'54.9"W
LI1542 HONGOS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales