




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HONGOS
Nombre de Localidad: HONGOS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Direccion: HONGOS YAUYS LIMA
ID site: LI1542
CRQ: CRQ00000074665


Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
12°48'39.882"S 75°45'54.972"W
LI1542 HONGOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°48'39.85812"
Longitud
W 75°45'54.82188"
Distancia
2 yd

Fecha
29/5/2026 09:25
Altitud
3488 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



29/05/2026
12°48'39.846"S 75°45'54.942"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.846"S 75°45'54.942"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.87"S 75°45'54.936"W
LI1542 HONGOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/05/2026
12°48'39.732"S 75°45'54.954"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.778"S 75°45'54.954"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.76"S 75°45'54.766"W
LI1542 HONGOS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



29/05/2026
12°48'39.876"S 75°45'54.888"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.906"S 75°45'54.936"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.87"S 75°45'54.786"W
LI1542 HONGOS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos