




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HONGOS
Nombre de Localidad: HONGOS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Direccion: HONGOS YAUYOS LIMA
ID site: LI1542
CRQ: CRQ000000074665


Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
12°48'39.882"S 75°45'54.972"W
LI1542 HONGOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°48'39.85812"
Longitud
W 75°45'54.82188"
Distancia
2 yd
Fecha
29/5/2026 09:25
Altitud
3488 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



29/05/2026
12°48'39.872"S 75°45'54.872"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.66"S 75°45'54.774"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'38.882"S 75°45'55.02"W
LI1542 HONGOS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



29/05/2026
12°48'39.872"S 75°45'55.008"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.732"S 75°45'54.948"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.752"S 75°45'54.864"W
LI1542 HONGOS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



29/05/2026
12°48'39.63"S 75°45'54.84"W
LI1542 HONGOS

DURANTE



29/05/2026
12°48'39.726"S 75°45'54.852"W
LI1542 HONGOS

DESPUES



29/05/2026
12°48'39.642"S 75°45'54.856"W
LI1542 HONGOS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General