




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: NUEVO SAN JOSE
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSE
ID site: LI4383
CRQ: CRQ000000074693


Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.84"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
San José 15350, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°30'14.29488"
Longitud
W 76°40'30.74016"
Fecha
29/5/2026 9:17 a.m.
Altitud
2580 yd a.s.l
Distancia
5 yd

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE




DESPUES




PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos