





REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CARMEN ALTO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Direccion: CP CARMEN ALTO
ID site: LI4773
CRQ: CRQ000000074703

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos