



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CANTERA


Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL

Fecha: 30/05/2026 - 30/05/2026

Direccion: Centro Poblado CANTERA

ID site: 1505100013

CRQ: CRQ000000074716

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
			
	30/05/2026 13°3'46.128"S 76°18'3.821"W 1505100013 CANTERA		30/05/2026 13°3'43.196"S 76°18'4.131"W 1505100013 CANTERA
FOTO 3	Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC
			
	30/05/2026 13°3'43.343"S 76°18'4.045"W 1505100013 CANTERA		30/05/2026 13°3'43.322"S 76°18'4.045"W 1505100013 CANTERA
FOTO 5	Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
			
	30/05/2026 13°3'43.121"S 76°18'4.136"W 1505100013 CANTERA		

N/A