




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: LARAOS_HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CERRO CULLOPATA
ID site: LI0940
CRQ: CRQ000000078380

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
11°40'0.613"S 76°32'24.005"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



01/06/2026
11°40'0.672"S 76°32'23.766"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.607"S 76°32'23.878"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.676"S 76°32'23.876"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/06/2026
11°40'0.727"S 76°32'23.911"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.671"S 76°32'23.892"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.735"S 76°32'23.895"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



01/06/2026
11°40'0.677"S 76°32'23.881"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.695"S 76°32'23.888"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.715"S 76°32'23.881"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos