



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN_BUENAVENTURA
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN BUENAVENTURA
ID site: LI4369
CRQ: CRQ000000078424

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



01/06/2026
11°29'21.984"S 76°39'35.61"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



01/06/2026
11°29'19.809"S 76°39'43.023"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA


FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



01/06/2026
11°29'20.61"S 76°39'44.076"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA

FOTO 4 Foto tomada del NOC



01/06/2026
11°29'19.809"S 76°39'43.023"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	01/06/2026
Nombre de la localidad:	San Buena Ventura
ID:	LI4369
Nombre de autoridad localidad:	Dispositivo
Nombre responsable de mantenimiento:	Dispositivo
Energía AC-DC-AA	Estado
Unidad eléctrica	OK
Transformador	OK
Tablero de distribución	OK
Alta de distribución	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Bataje	OK
SPAT	OK
Sistema de Puente a Tierra	OK
Alimentación Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router o MW	OK
Targetas electrónicas	OK
Cables	OK
Alimentación	OK
Sistema Redundante	Estado
Conectores	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Chave eléctrica	OK
Targetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Conectores	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Monopolo/Torre	OK
Autoalimentada/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BUENAVENTURA
OFICINA DE SEGURIDAD GENERAL
Nombre: Dispositivo
Cargo: Dispositivo
DNE: 2018/1111
01/06/2026
11°29'22.218"S 76°39'36.948"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA



01/06/2026
11°29'22.818"S 76°39'37.404"W
LI4369 SAN BUENAVENTURA