




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: VINTO_BAJO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CP VINTO BAJO
ID site: LI5768
CRQ: CRQ000000073792

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
10°41'22.176"S 77°41'34.89"W
LI5768 VINTO BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



01/06/2026
10°41'21.843"S 77°41'32.482"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.025"S 77°41'32.112"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'21.972"S 77°41'32.482"W
LI5768 VINTO BAJO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/06/2026
10°41'22.065"S 77°41'32.482"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.092"S 77°41'32.045"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.043"S 77°41'32.092"W
LI5768 VINTO BAJO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



01/06/2026
10°41'22.176"S 77°41'34.956"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.152"S 77°41'34.932"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.152"S 77°41'34.932"W
LI5768 VINTO BAJO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos