





REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: SANTA ROSA DE ASIA
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CP SANTA ROSA DE ASIA
ID site: LI4522
CRQ: CRQ000000078379

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



01/06/2026
12°45'57.756"S 76°31'55.751"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DURANTE



01/06/2026
12°45'57.735"S 76°31'55.678"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DESPUES



01/06/2026
12°45'57.712"S 76°31'55.434"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



01/06/2026
12°45'57.729"S 76°31'55.696"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DURANTE



01/06/2026
12°45'57.710"S 76°31'55.696"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DESPUES



01/06/2026
12°45'57.705"S 76°31'55.498"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



01/06/2026
12°45'57.804"S 76°31'55.734"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DURANTE



01/06/2026
12°45'57.844"S 76°31'55.696"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

DESPUES



01/06/2026
12°45'57.804"S 76°31'55.498"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 12°45'57.778"S 76°31'55.677"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.783"S 76°31'55.663"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.388"S 76°31'55.707"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 12°45'57.832"S 76°31'55.689"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.893"S 76°31'55.693"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.791"S 76°31'55.629"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 12°45'57.791"S 76°31'55.686"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.893"S 76°31'55.693"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA	 01/06/2026 12°45'57.812"S 76°31'55.686"W L14522 SANTA ROSA DE ASIA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general