



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SIMON BOLIVAR
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CP SIMON BOLIVAR
ID site: LI3920
CRQ: CRQ000000078376

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
01/06/2026 10°43'17.958"S 77°46'35.088"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'18.132"S 77°46'34.854"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.586"S 77°46'35.346"W LI3920 SIMON BOLIVAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
01/06/2026 10°43'17.772"S 77°46'35.328"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.772"S 77°46'35.4"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.718"S 77°46'35.292"W LI3920 SIMON BOLIVAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
01/06/2026 10°43'17.889"S 77°46'35.298"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.994"S 77°46'35.346"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.936"S 77°46'35.276"W LI3920 SIMON BOLIVAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		N/A
01/06/2026 10°43'18.024"S 77°46'35.304"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'18.06"S 77°46'35.292"W LI3920 SIMON BOLIVAR	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
01/06/2026 10°43'17.759"S 77°46'35.439"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.676"S 77°46'35.64"W LI3920 SIMON BOLIVAR	01/06/2026 10°43'17.748"S 77°46'35.326"W LI3920 SIMON BOLIVAR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

