



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20275
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Direccion: CALLE CINCURVALACION S/N
ID site: 351173
CRQ: CRQ000000078951

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-06-2026
Nombre de la localidad:	PARAMARCA
ID:	351173
Nombre de autoridad local:	Maria FORTES FLORES
Nombre responsable de mantenimiento:	Jorge Aguirre
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	A/A
Voltaje AC	A/A
Receptáculos	A/A
Voltaje de Baterías	A/A
Talambes de Distribución	A/A
Aire Acondicionado	A/A
Interrupción termomagnética	A/A
Conductores eléctricos	A/A
Luminarias	A/A
Luz de Emergencia	A/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	A/A
Aterramiento Equipos	A/A
Mantenimiento en subestaciones	Estado
Equipos RRU, Router o MW	A/A
Terminales electrónicos	A/A
Cables	A/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	A/A
Cables	A/A
VSWR cables	A/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	A/A
Tapas de	A/A
Cámaras	A/A
Grabador de Video	A/A
Sensor de Humo	A/A
Chapas civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	A/A
Concreto	A/A
Filtración de agua	A/A
Estado de Monopolo/Torre	A/A
Autoprotección/Torre Ventada	A/A
Cable de vida	A/A
Limpieza general de site	A/A

Nombre: Maria FORTES FLORES
Cargo: Directora del 20275
D.N.E. 15289632

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-06-2026
Nombre de la localidad:	PARAMARCA
ID:	351173
Nombre de autoridad local:	Maria FORTES FLORES
Nombre responsable de mantenimiento:	Jorge Aguirre
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	A/A
Voltaje AC	A/A
Receptáculos	A/A
Voltaje de Baterías	A/A
Talambes de Distribución	A/A
Aire Acondicionado	A/A
Interrupción termomagnética	A/A
Conductores eléctricos	A/A
Luminarias	A/A
Luz de Emergencia	A/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	A/A
Aterramiento Equipos	A/A
Mantenimiento en subestaciones	Estado
Equipos RRU, Router o MW	A/A
Terminales electrónicos	A/A
Cables	A/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	A/A
Cables	A/A
VSWR cables	A/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	A/A
Tapas de	A/A
Cámaras	A/A
Grabador de Video	A/A
Sensor de Humo	A/A
Chapas civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	A/A
Concreto	A/A
Filtración de agua	A/A
Estado de Monopolo/Torre	A/A
Autoprotección/Torre Ventada	A/A
Cable de vida	A/A
Limpieza general de site	A/A

Nombre: Maria FORTES FLORES
Cargo: Directora del 20275
D.N.E. 15289632