



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA_ROSA_DE_ASIA
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 01/06/2026
Direccion: CP SANTA ROSA DE ASIA
ID site: LI4522
CRQ: CRQ000000078379

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



01/06/2026
12°45'55.545"S 76°31'53.939"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



01/06/2026
12°45'55.426"S 76°31'53.909"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA


FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



02/06/2026
12°45'55.341"S 76°31'53.681"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

FOTO 4

Foto tomada del NOC



02/06/2026
12°45'55.365"S 76°31'53.74"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA

FOTO 5 Foto del Acta firmada


FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 02/06/2026	
Nombre de la localidad: Santa Rosa de Asia	
ID: LI4522	
Nombre de autoridad localidad: Concejal Municipal	
Nombre responsable de mantenimiento: Gerente Técnico	
Energía AC, DC, BA	
Unidad Eléctrica	Estado: OK
Transformadores	Verificar el estado de transformadores
Recargadores	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje de Baterías	Verificar el buen funcionamiento de los recargadores
Tableros de Distribución	Probar el buen estado de las baterías
Para Accesorios	Verificar el estado de los tableros de distribución
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conectores y terminales	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Luminarias	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Antenas	Probar todas las luminarias del sitio
Sistema de Puesta a Tierra	Probar el buen funcionamiento
Almacenamiento Equipos	Verificar el estado de los pesos, tanto de caja como cables
Mantenimiento en Gabinetes	Verificar que todos los equipos tengan conectado a las puestas a tierra
Equipos RRU, Router o SW	Estado: OK
Tableros electrónicos	Verificar el buen estado de equipos
Cables	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Almacenamiento	Verificar la tensión mecánica y el orden de los cables
Conectores	Verificación y ajuste de almacenamiento
Cables	Estado: OK
Antenas	Verificar estado de conectores RRU y GDU
VSWR cables	Verificar estado de cables de las RRU y GDU
Seguridad Física Interior	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Chapa Eléctrica	Medir el VSWR mediante software sNodeB
Tejadera	Estado: OK
Cámara	Verificar correcto funcionamiento
Grabador de Video	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Sensor de Humo	Revisión de sujeción y anchura de la Cámara
Cables civiles - Seguridad Exterior	Verificar grabación local
Estado de Puertas y paredes	Revisión estado del sensor de Humo
Concreto	Estado: OK
Filtración de agua	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Estado de Montepila/Torre	Verificar el estado de la Concreta
Autoportada/Torre Ventada	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Cable de vida	Inspeccionar el estado de estructuras
Limpieza general de sitio	Inspeccionar el buen estado del cable de vida

Firma personal local: *Marcelo Lopez Navarro*
Nombre: *Marcelo Lopez Navarro*
Dni: 05854206

Firma personal Claro: *Gerente Técnico*
Nombre: *Gerente Técnico*
Dni: 02/06/2026
13°4'22.014"S 76°23'7.614"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA



02/06/2026
12°45'57.616"S 76°31'55.736"W
LI4522 SANTA ROSA DE ASIA