




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_LEONCIO_PRADO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ
ID site: LI5332
CRQ: CRQ000000078418

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
11°3'48.492"S 76°55'39.863"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/06/2026
11°3'49.577"S 76°55'53.177"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'49.411"S 76°55'53.177"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'49.997"S 76°55'50.852"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/06/2026
11°3'49.339"S 76°55'55.427"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'48.925"S 76°55'51.984"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'49.633"S 76°55'50.311"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/06/2026
11°3'31.005"S 76°55'44.605"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'46.068"S 76°55'26.928"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'32.741"S 76°55'44.631"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General