



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: AUQUIMARCA
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Direccion: Centro Poblado AUQUIMARCA
ID site: 1508070018
CRQ: CRQ000000078924

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC





FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-06-2026
Nombre de la localidad:	AUQUIMARCA
ID:	1508070018
Nombre de autoridad local:	Edilberto SANCHEZ
Nombre responsable de mantenimiento:	PAULO RUIZ SANCHEZ
Energía AT-DC-AC	N/A
Línea eléctrica	N/A
Voltage AC	N/A
Resistencias	N/A
Voltage de Baterías	N/A
Tensión de Distribución	N/A
Interrupción termomagnética	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Emergencia	N/A
SEAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterrizamiento Equipos	N/A
Reemplazamiento de cables	N/A
Equipos BMS, Router o VSW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterrizamiento	N/A
Sistema de Baterías	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR Cables	N/A
Seguridad Física Interior	N/A
Chapas eléctricas	N/A
Fuente de Energía	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	N/A
Estado de Puertas y cerraduras	N/A
Conectividad	N/A
Estado de Monitoreo/Correo	N/A
Autoprotección/Corrección	N/A
Cable de vida	N/A
Luminaria general de sitio	N/A

Nombre: PAULO RUIZ SANCHEZ
Cargo: TECNICO
15695390
02/06/2026
11°3'53.736"S 76°54'49.584"W
1508070018 AUQUIMARCA

N/A