




REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: AUQUIMARCA
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Dirección: Centro Poblado AUQUIMARCA
ID site: 1508070018
CRQ: CRQ000000078924

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema