




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ00000079035

Sticker Año mantenimiento




03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.125"S 76°31'1.614"W
LI5170 CARAMPOMA


DESPUES



03/06/2026
11°39'18.162"S 76°31'1.578"W
LI5170 CARAMPOMA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.125"S 76°31'1.614"W
LI5170 CARAMPOMA


DESPUES



03/06/2026
11°39'18.199"S 76°31'1.461"W
LI5170 CARAMPOMA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




03/06/2026
11°39'18.21"S 76°31'1.339"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.231"S 76°31'1.472"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.23"S 76°31'1.471"W
LI5170 CARAMPOMA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos