




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PARIAMARCA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PARIAMARCA
ID site: LI4213
CRQ: CRQ000000079034

Sticker Año mantenimiento




03/06/2026
11°29'29.004"S 76°38'0.696"W
LI4213 PARIAMARCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



03/06/2026
11°29'29.382"S 76°38'0.6"W
LI4213 PARIAMARCA

DURANTE



03/06/2026
11°29'29.442"S 76°38'0.534"W
LI4213 PARIAMARCA


DESPUES



03/06/2026
11°29'29.204"S 76°38'0.555"W
LI4213 PARIAMARCA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




03/06/2026
11°29'29.241"S 76°38'0.9"W
LI4213 PARIAMARCA

DURANTE



03/06/2026
11°29'29.077"S 76°38'0.564"W
LI4213 PARIAMARCA


DESPUES



03/06/2026
11°29'29.226"S 76°38'0.822"W
LI4213 PARIAMARCA


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
11°29'29.143"S 76°38'0.528"W
LI4213 PARIAMARCA

DURANTE




03/06/2026
11°29'29.145"S 76°38'0.552"W
LI4213 PARIAMARCA

DESPUES



03/06/2026
11°29'29.166"S 76°38'0.414"W
LI4213 PARIAMARCA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales