



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20369
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: AUQUIMARCA
ID site: 360484
CRQ: CRQ000000078787

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	03-06-2026
Nombre de la localidad:	AUQUIMARCA
ID:	360484
Nombre de autoridad local:	Ing. Carlos Nolasco
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO PRIAS SANGANA
Energía AC-DC-BA	Estado
Unidad Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltage AC	Verificar que los valores de voltage estén en el rango
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltage de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Batigape	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Freno a Tierra	Verificar el estado de los frenos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Fuentes RRU, Router o HW	Verificar el buen estado de equipos
Tablas electrónicas	Verificar el buen estado de las tablas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores a estado de antenas y kits de montaje
Waves cables	Medir el VSWR mediante software externo
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas eléctricas	Verificar correcto funcionamiento
Trayectorias	Verificar el buen funcionamiento de la estructura
Cámara	Provisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Provisión estado del sensor de Humo
Ulleras chubas - Seguridad Exterior	Estado
Concreta	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Filtración de agua	Verificar el estado de la Concreta
Estado de Muro/poro/forro	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Inspeccionar estado de estructura	Inspeccionar el estado de estructura
Cable de veda	Inspeccionar el buen estado del cable de veda
Inspección general del site	Inspeccionar el buen estado del cable de veda

Ing. Carlos Nolasco
Técnico
03/06/2026
11°3'52.206"S 76°54'49.908"W
360484

N/A