




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



03/06/2026
11°39'18.009"S 76°31'1.441"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.041"S 76°31'1.469"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.004"S 76°31'1.473"W
LI5170 CARAMPOMA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



03/06/2026
11°39'18.007"S 76°31'1.483"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.046"S 76°31'1.478"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.035"S 76°31'1.488"W
LI5170 CARAMPOMA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



03/06/2026
11°39'18.044"S 76°31'1.437"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.065"S 76°31'1.517"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.125"S 76°31'1.547"W
LI5170 CARAMPOMA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General