



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20711
Nombre de Localidad: LINCHA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CALLE HUANCAYO S/N
ID site: 363265
CRQ: CRQ000000079027

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



03/06/2026
12°47'58.206"S 75°40'1.128"W
363265

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



03/06/2026
12°48'0.846"S 75°40'2.868"W
363265

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



03/06/2026
12°48'3.453"S 75°40'5.036"W
363265

FOTO 4

Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 03 JUNIO 2026	
Nombre de la localidad: LINCHA	
Nombre de autoridad local: PRESIDENTE MUNICIPAL	
Nombre responsable de mantenimiento: EL GUARDIA GUERRA LINCHA	
Energía AC-DC-BA	Estado: N/A
Linea Electrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Receptáculos	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Intercomunicadores	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Unidades	N/A
Luz de Batillaje	N/A
Antenas	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Diagramas	Estado: N/A
Planchas BRL, Bucle a BRL	N/A
Tablas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Audiente	Estado: N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Vozes cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado: N/A
Chapa eléctrica	N/A
Targeteria	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado: N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Ubicación de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotectora/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Nombre: CRISTIAN AVELAR MONTAÑEZ MONTAÑEZ
Cargo: DIRECTOR
Firma representante Claro
Nombre: ALICIA GUERRA M.
Cargo: DIRECTORA
TE: 03/06/2026
12°47'57.654"S 75°39'56.405"W
363265

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A