



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA_ELENA_NORTE
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP SANTA ELENA NORTE
ID site: LI5773
CRQ: CRQ000000078853

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	03-06-2026
Nombre de la localidad:	SANTA ELENA
ID:	LI 5773
Nombre de autoridad local:	Intendencia Regional Barranca
Nombre responsable de mantenimiento:	Intendencia Regional Barranca
Equipo AC-DC-CA	Estado
Línea Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Reguladores	OK
Volaje de Baterías	OK
Tarjetas de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interrupción de Corrientes	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Emergencia	OK
SPAT	OK
Sistema de Puente a Tierra	OK
Alimentación Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinete	OK
Equipos RRU, Router o MW	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterrizaje	OK
Sistema Radiante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	OK
Chapa Eléctrica	OK
Tarjetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Cables chiles - Seguridad Exterior	OK
Estado de Puertas y paredes	OK
Conexiones	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Mamparas/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

03/06/2026
10°43'30.498"S 77°43'29.202"W
LI5773 SANTA ELENA NORTE

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

