




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ00000078856

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
10°55'47.454"S 76°44'34.344"W
LI5684 PICOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 10°55'47.178"S 76°44'34.248"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.262"S 76°44'33.714"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'46.632"S 76°44'34.878"W L15684 PICOY

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 10°55'47.568"S 76°44'34.23"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.208"S 76°44'34.218"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.208"S 76°44'34.311"W L15684 PICOY

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 10°55'47.244"S 76°44'34.134"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.376"S 76°44'33.95"W L15684 PICOY	 03/06/2026 10°55'46.686"S 76°44'34.608"W L15684 PICOY

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general