



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: LINCHA
Nombre de Localidad: LINCHA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CL LIMA S/N LINCHA YAUYS LIMA
ID site: LI1553
CRQ: CRQ00000078422

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



03/06/2026
12°47'57.372"S 75°39'58.02"W
LI1553 LINCHA




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES



03/06/2026
12°47'57.984"S 75°39'57.27"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.936"S 75°39'57.836"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.966"S 75°39'57.294"W
LI1553 LINCHA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES

DURANTE


DESPUES



03/06/2026
12°47'58.002"S 75°39'57.462"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.884"S 75°39'57.276"W
LI1553 LINCHA




03/06/2026
12°47'58.038"S 75°39'57.310"W
LI1553 LINCHA

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES

DURANTE


DESPUES



03/06/2026
12°47'58.028"S 75°39'57.318"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.978"S 75°39'57.906"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.984"S 75°39'57.396"W
LI1553 LINCHA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos