



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 03/06/2026 - 04/06/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000000000

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 12°45'52.841"S 76°36'9.021"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.834"S 76°36'9.029"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.831"S 76°36'9.037"W LI0914 PLAYA ASIA 2
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/06/2026 12°45'52.932"S 76°36'9.288"W LI0914 PLAYA ASIA 2	04/06/2026 12°45'52.89"S 76°36'9.12"W LI0914 PLAYA ASIA 2	04/06/2026 12°45'52.896"S 76°36'9.048"W LI0914 PLAYA ASIA 2
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 12°45'52.861"S 76°36'9.062"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.851"S 76°36'9.062"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.873"S 76°36'9.081"W LI0914 PLAYA ASIA 2
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 12°45'52.864"S 76°36'9.243"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.845"S 76°36'9.293"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.864"S 76°36'9.187"W LI0914 PLAYA ASIA 2
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 12°45'52.863"S 76°36'9.001"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.862"S 76°36'9.089"W LI0914 PLAYA ASIA 2	03/06/2026 12°45'52.862"S 76°36'9.082"W LI0914 PLAYA ASIA 2

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

