



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: LINCHA
Nombre de Localidad: LINCHA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CL LIMA S/N LINCHA YAUYOS LIMA
ID site: LI1553
CRQ: CRQ00000078422

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



03/06/2026
12°47'57.372"S 75°39'58.02"W
LI1553 LINCHA



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



03/06/2026
12°47'57.918"S 75°39'57.294"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'58.056"S 75°39'57.264"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.9"S 75°39'57.364"W
LI1553 LINCHA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



03/06/2026
12°47'58.056"S 75°39'57.264"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'58.056"S 75°39'57.264"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'58.056"S 75°39'57.264"W
LI1553 LINCHA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



03/06/2026
12°47'57.99"S 75°39'57.33"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.99"S 75°39'57.33"W
LI1553 LINCHA



03/06/2026
12°47'57.99"S 75°39'57.33"W
LI1553 LINCHA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'58.044"S 75°39'57.274"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.17"S 75°39'57.234"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.906"S 75°39'57.294"W LI1553 LINCHA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'58.044"S 75°39'57.274"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.098"S 75°39'57.222"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.978"S 75°39'57.354"W LI1553 LINCHA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'57.804"S 75°39'57.376"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.984"S 75°39'57.222"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.075"S 75°39'57.806"W LI1553 LINCHA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'57.936"S 75°39'57.342"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.942"S 75°39'57.252"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.928"S 75°39'57.354"W LI1553 LINCHA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general