



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



04/06/2026
12°45'42.551"S 76°35'58.357"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



04/06/2026
12°45'54.252"S 76°36'8.262"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

FOTO 4


Foto tomada del NOC



04/06/2026
12°45'54.509"S 76°36'7.98"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

FOTO 5

Foto del Acta firmada



04/06/2026
12°45'52.953"S 76°36'9.008"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



04/06/2026
12°45'52.909"S 76°36'9.045"W
LI0914 PLAYA ASIA 2