



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: Centro Poblado PICOY
ID site: 1508090003
CRQ: CRQ000000000000



FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada



FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	04-06-2026
Nombre de la localidad:	PICOY
ID:	1508090003
Nombre de autoridad local:	U/DA LOCAL
Nombre responsable de mantenimiento:	DAVID SANCHEZ DIAZ
Energía AC/DC/AA	Estado
Unidad Eléctrica	N/E
Volante AC	N/E
Batallas/Corrosión	N/E
Volante de Baterías	N/E
Tableros de Distribución	N/E
Aire Acondicionado	N/E
Interrupción termomagnética	N/E
Conductores eléctricos	N/E
Conectores y terminales	N/E
Luminarias	N/E
Luz de Bataje	N/E
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	N/E
Aterramiento Equipos	N/E
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router o MW	N/E
Tarjetas electrónicas	N/E
Cables	N/E
Aterramiento	N/E
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/E
Cables	N/E
Antenas	N/E
VSWR cables	N/E
Seguridad Física Interior	Estado
Alarma Eléctrica	N/E
Tarjetas	N/E
Cámara	N/E
Grabador de Video	N/E
Sensor de Humo	N/E
Operaciones - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/E
Concreto	N/E
Filtración de agua	N/E
Estado de Antenas/ Torre	N/E
Autoprotección/Torre Ventada	N/E
Cable de vida	N/E
Limpieza general de sitio	N/E

Firma autoridad local
Nombre: DAVID SANCHEZ DIAZ
Cargo: JEFE DE EQUIPO
DNI: 42123297
Firma representante Claro
Nombre: DAVID SANCHEZ DIAZ
Cargo: JEFE DE EQUIPO
DNI: 42123297
04/06/2026
10°55'39.432"S 76°44'32.184"W
1508090003 PICOY

N/A