



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000078779

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'46.834"S 76°56'4.968"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'47.903"S 76°56'9.388"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'46.41"S 76°56'26.323"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'41.813"S 76°51'56.603"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'42.178"S 76°51'51.538"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'41.567"S 76°51'50.85"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'53.18"S 76°52'37.122"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'53.121"S 76°55'54.57"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'52.571"S 76°52'23.648"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'53.829"S 76°52'23.331"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'40.339"S 76°53'35.935"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'41.048"S 76°53'43.542"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°4'53.04"S 76°55'54.612"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°4'53.106"S 76°55'54.612"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°4'53.058"S 76°55'54.582"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°45'30.25"S 76°54'54.69"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°45'31.21"S 76°54'54.69"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°45'53.16"S 76°55'54.75"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'49.788"S 76°52'23.778"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'50.788"S 76°52'31.188"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'50.740"S 76°52'30.283"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'46.306"S 76°56'9.624"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'46.386"S 76°56'12.78"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'46.44"S 76°56'3.233"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/06/2026 11°3'41.254"S 76°54'22.006"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'39.667"S 76°53'52.335"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°3'41.083"S 76°54'4.363"W L11545 SANTA CRUZ HUAURA

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

