




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000078777

Sticker Año mantenimiento



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.342"S 77°44'31.89"W
LI5753 POTAO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.288"S 77°44'31.936"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.18"S 77°44'31.728"W
LI5753 POTAO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




04/06/2026
10°42'48.316"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.288"S 77°44'31.936"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.288"S 77°44'31.936"W
LI5753 POTAO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos