




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000078777

Sticker Año mantenimiento



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



04/06/2026
10°42'48.396"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.276"S 77°44'31.808"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.258"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/06/2026
10°42'48.396"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.396"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.336"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




04/06/2026
10°42'48.396"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.396"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.258"S 77°44'31.802"W
LI5753 POTAO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos