



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Dirección: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000078777

Sticker Año mantenimiento



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'47.562"S 77°44'31.788"W
LI5753 POTAO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO


DESPUES



04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




04/06/2026
10°42'47.718"S 77°44'31.308"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.238"S 77°44'31.656"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.208"S 77°44'31.644"W
LI5753 POTAO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos