



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Dirección: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ00000078777

Sticker Año mantenimiento




04/06/2026
10°42'48.054"S 77°44'31.872"W
LI5753 POTAO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



04/06/2026
10°42'46.861"S 77°44'31.311"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'46.664"S 77°44'31.711"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.342"S 77°44'32.022"W
LI5753 POTAO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



04/06/2026
10°42'48.372"S 77°44'31.914"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.228"S 77°44'31.546"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.333"S 77°44'31.914"W
LI5753 POTAO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



04/06/2026
10°42'48.333"S 77°44'31.914"W
LI5753 POTAO

DURANTE



04/06/2026
10°42'48.333"S 77°44'31.914"W
LI5753 POTAO

DESPUES



04/06/2026
10°42'48.333"S 77°44'31.914"W
LI5753 POTAO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales