




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ000000078949

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.812"S 76°29'47.574"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.53"S 76°29'47.52"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.566"S 76°29'47.568"W 1183 HUANZA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS


ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.475"S 76°29'47.334"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.53"S 76°29'47.574"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.596"S 76°29'47.502"W 1183 HUANZA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.596"S 76°29'47.502"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.566"S 76°29'47.568"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.566"S 76°29'47.568"W 1183 HUANZA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.5"S 76°29'47.574"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.53"S 76°29'47.52"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.62"S 76°29'47.532"W 1183 HUANZA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'54.594"S 76°29'47.544"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.614"S 76°29'47.568"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.548"S 76°29'47.448"W 1183 HUANZA
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.464"S 76°29'47.346"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.426"S 76°29'47.452"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.356"S 76°29'47.944"W 1183 HUANZA
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.236"S 76°29'47.346"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.28"S 76°29'47.822"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.26"S 76°29'47.28"W 1183 HUANZA
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'56.052"S 76°29'47.43"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.65"S 76°29'48.078"W 1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'56.046"S 76°29'47.85"W 1183 HUANZA

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general