




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ000000078949

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
11°38'55.825"S 76°29'47.727"W
LI1183 HUANZA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



05/06/2026
11°38'55.548"S 76°29'47.7"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.648"S 76°29'47.492"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.728"S 76°29'47.378"W
LI1183 HUANZA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



05/06/2026
11°38'55.554"S 76°29'47.394"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.411"S 76°29'43.823"W
LI1183 HUANZA


DESPUES



05/06/2026
11°38'55.506"S 76°29'47.448"W
LI1183 HUANZA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



05/06/2026
11°38'55.524"S 76°29'47.394"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.506"S 76°29'47.448"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.506"S 76°29'47.448"W
LI1183 HUANZA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.506"S 76°29'47.448"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.502"S 76°29'47.541"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.498"S 76°29'47.517"W LI1183 HUANZA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.506"S 76°29'47.448"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.522"S 76°29'47.564"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.541"S 76°29'47.586"W LI1183 HUANZA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.574"S 76°29'47.592"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.555"S 76°29'47.596"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.548"S 76°29'47.603"W LI1183 HUANZA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 11°38'55.506"S 76°29'47.448"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.501"S 76°29'47.539"W LI1183 HUANZA	 05/06/2026 11°38'55.507"S 76°29'47.511"W LI1183 HUANZA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general