



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LA RINCONADA DE CONTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: CP RINCONADA DE CONTA MZ F LT 12
ID site: LI4770
CRQ: CRQ000000079025

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.525"S 76°20'18.541"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.535"S 76°20'18.497"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.535"S 76°20'18.504"W LI4770 RINCONADA DE CONTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.571"S 76°20'18.559"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.577"S 76°20'18.577"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.561"S 76°20'18.564"W LI4770 RINCONADA DE CONTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.594"S 76°20'18.549"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.475"S 76°20'18.557"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.481"S 76°20'18.553"W LI4770 RINCONADA DE CONTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.593"S 76°20'18.413"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.571"S 76°20'18.381"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.555"S 76°20'18.418"W LI4770 RINCONADA DE CONTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.382"S 76°20'18.712"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.381"S 76°20'18.663"W LI4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.459"S 76°20'18.667"W LI4770 RINCONADA DE CONTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.41"S 76°20'18.58"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	N/A	N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.489"S 76°20'18.468"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.499"S 76°20'18.349"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.542"S 76°20'18.424"W LA4770 RINCONADA DE CONTA

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.479"S 76°20'18.498"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.48"S 76°20'18.541"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.475"S 76°20'18.537"W LA4770 RINCONADA DE CONTA

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 12°59'30.45"S 76°20'18.547"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.452"S 76°20'18.552"W LA4770 RINCONADA DE CONTA	 05/06/2026 12°59'30.452"S 76°20'18.552"W LA4770 RINCONADA DE CONTA

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

