



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000078781

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos