



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



05/06/2026
12°43'37.032"S 76°27'39.557"W
LI1722 COAYLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Antena de Claro, Coaillo 15685, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°43'37.01989"
Longitud
W 76°27'39.1141"
Distancia
13009 m
Fecha
5/06/26 4:44 p. m.
Altitud
276 m a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



06/06/2026
12°43'36.672"S 76°27'39.934"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



06/06/2026
12°43'36.809"S 76°27'39.102"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



06/06/2026
12°43'36.756"S 76°27'39.104"W
LI1722 COAYLLO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



06/06/2026
12°43'36.514"S 76°27'39.934"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



06/06/2026
12°43'36.776"S 76°27'39.934"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



06/06/2026
12°43'36.812"S 76°27'39.064"W
LI1722 COAYLLO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



06/06/2026
12°43'36.782"S 76°27'39.069"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



06/06/2026
12°43'36.780"S 76°27'39.069"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



06/06/2026
12°43'36.781"S 76°27'39.064"W
LI1722 COAYLLO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/06/2026 12°43'36.786"S 76°27'39.088"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.837"S 76°27'39.061"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.727"S 76°27'39.063"W LI1722 COAYLELO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/06/2026 12°43'36.762"S 76°27'39.088"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.692"S 76°27'39.161"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.764"S 76°27'39.051"W LI1722 COAYLELO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/06/2026 12°43'36.769"S 76°27'39.088"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.762"S 76°27'39.061"W LI1722 COAYLELO	 06/06/2026 12°43'36.628"S 76°27'39.938"W LI1722 COAYLELO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general