



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Dirección: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ0000000000000

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES



N/A




LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES






LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 12°43'36.863"S 76°27'39.246"W LI1722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.845"S 76°27'39.182"W LI1722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.853"S 76°27'39.214"W LI1722 COAYLLO

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	NO	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales