



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Direccion: Centro Poblado COAYLLO
ID site: 1505060001
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



06/06/2026
12°43'38,523"S 76°27'34,99"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



06/06/2026
12°43'38,621"S 76°27'36,336"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



06/06/2026
12°43'36,776"S 76°27'39,183"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 4


Foto tomada del NOC



06/06/2026
12°43'36,776"S 76°27'39,183"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 5

Foto del Acta firmada



06/06/2026
12°43'36,776"S 76°27'39,183"W
LI1722 COAYLLO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



06/06/2026
12°43'36,804"S 76°27'39,18"W
LI1722 COAYLLO