



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000078781

Sticker Año mantenimiento




05/06/2026
10°56'29.67"S 76°48'41.256"W
LI5704 CANIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



05/06/2026
10°56'29.64"S 76°48'41.476"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.706"S 76°48'41.502"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.556"S 76°48'41.493"W
LI5704 CANIN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



05/06/2026
10°56'29.472"S 76°48'41.476"W
LI5704 CANIN

DURANTE



05/06/2026
10°56'29.454"S 76°48'41.476"W
LI5704 CANIN


DESPUES



05/06/2026
10°56'29.496"S 76°48'41.424"W
LI5704 CANIN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



05/06/2026
10°56'29.549"S 76°48'41.476"W
LI5704 CANIN

DURANTE




05/06/2026
10°56'29.496"S 76°48'41.28"W
LI5704 CANIN

DESPUES



05/06/2026
10°56'29.549"S 76°48'41.476"W
LI5704 CANIN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales