




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000081442

Sticker Año mantenimiento




08/06/2026
12°32'37.024"S 76°43'16.056"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



08/06/2026
12°32'37.044"S 76°43'16.046"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.143"S 76°43'16.033"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.036"S 76°43'16.044"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/06/2026
12°32'37.044"S 76°43'16.046"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'36.972"S 76°43'16.137"W
LI4690 LAS SALINAS


DESPUES



08/06/2026
12°32'37.101"S 76°43'16.958"W
LI4690 LAS SALINAS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




08/06/2026
12°32'37.162"S 76°43'15.993"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.118"S 76°43'16.093"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.223"S 76°43'15.879"W
LI4690 LAS SALINAS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos