




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: LAS_SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dirección: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000081442

Sticker Año mantenimiento



08/06/2026
12°32'37.024"S 76°43'16.056"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



08/06/2026
12°32'36.778"S 76°43'16.06"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'36.956"S 76°43'15.939"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'36.945"S 76°43'15.991"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/06/2026
12°32'36.907"S 76°43'16.245"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'36.415"S 76°43'17.165"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'36.954"S 76°43'15.977"W
LI4690 LAS SALINAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



08/06/2026
12°32'37.111"S 76°43'16.119"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.416"S 76°43'16.595"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'36.888"S 76°43'15.058"W
LI4690 LAS SALINAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos